

AUTOMOBILES  
**CITROËN**

SERVICES A LA CLIENTELE  
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

Depuis Décembre 1972, les carburateurs :

- SOLEX 28 CIC 2, repère CIT 137 4 (moteur 1015 cm<sup>3</sup>),

- SOLEX 28 CIC 3, repère CIT 131 4 (moteur 1220 cm<sup>3</sup>)

sont, équipés de deux joints, percés d'un trou entre les deux corps,  
identiques à ceux montés jusqu'au 18 Septembre 1972.



**PIECES DE RECHANGE :**

DESIGNATION	RETOUR A L'ANCIEN NUMERO
Joint de carburateur	GX. 03 159 01 A

Les joints GX. 03 159 04 A ( voir Note Technique n° 44 G du 18 Octobre 1972 ) ne sont plus fournis par le Département des Pièces de Rechange.

**REPARATION :**

Respecter la position du détrompeur « a » qui doit se trouver côté avant droit du boîtier de carburateur.

T.S.V.P.



**NOTE  
TECHNIQUE**

**N° 52 G**

Le 17 Janvier 1973

Confidentielle

(Droits de reproduction réservés)

**PAYS INTERESSES :**

**TOUS PAYS**

**VEHICULES GS**

GS 1015 cm<sup>3</sup>

GS 1220 cm<sup>3</sup>

GS 1220 cm<sup>3</sup> Club

**MOTEUR**

Carburateur

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN

CAPITAL 600.000.000 F - SIEGE SOCIAL 117 à 167, QUAI ANDRE CITROEN - 75747 PARIS CEDEX 15 - R.C. SEINE 64 B 50 19  
DTAV (ASSISTANCE TECHNIQUE) - 163, Avenue Georges Clémenceau - 92 000 NANTERRE - Tél. 204-40-00 - Postes 577 et 578